CORE PIN STRUCTURE OF INJECTION MOLD

Patent Number:

JP6166061

Publication date:

1994-06-14

Inventor(s):

OKI SHIGEO

Applicant(s):

MITSUBISHI MOTORS CORP

Requested Patent:

☐ JP6166061

Application Number: JP19920320115 19921130

Priority Number(s):

IPC Classification:

B29C45/26; B29C33/42; B29C33/76

EC Classification:

Equivalents:

JP2677142B2

#### Abstract

PURPOSE:To provide a core pin structure, by which the production of a core pin becomes easy, the conventional detent of the core pin can be disused and consequently no detent groove becomes necessary

CONSTITUTION:In an injection mold 10, in which an oblique molding space 46 oblique to the mold opening direction and a gap part 58 for forming a boss part are provided between a core 32 and a cavity 21, a core pin 50 is used for forming the boss part of a resin molded article. The tip surface 60 of the core pin 50 is made to be semi-spherical and projected to the oblique molding space 46 side.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

http://l2.espacenet.com/espacenet/abstract?PNP=JP6166061&PN=JP6166061&CY=ep&L... 8/31/2005

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出頭公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭61 - 66061

@Int.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

四公開 昭和61年(1986) 4月4日

F 25 B 39/02 F 28 F 3/12

D-6934-3L 6748-3L

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

冷凍・冷蔵庫用蒸発器 母発明の名称

> 顧 昭59-188718 创特

❷出 題 昭59(1984)9月7日

⑫発 眀 沯 佐

堺市海山町6丁224番地 昭和アルミニウム株式会社内

堺市海山町6丁224番地 昭和アルミニウム株式会社内

明 @発 者 顖 创出

昭和アルミニウム株式

堺市海山町6丁224番地

会社

弁理士 岸本 瑛之助 外4名 四代 理

冷心·冷蔵庫用蒸発器

特許請求の範囲

冷康室(2)に配置せられる上部水平部(6)と、冷 蔵室(3) に配置せられる下部水平部(7)と、両者を 連結する垂直部(8)とよりなる押出型材製蒸発器 本体15)を備え、蒸発器本体15)の上部水平期(6)と 下部水平部(ことに左右両側に開口した冷媒通路 (9 a ) が設けられており、盛り合う冷媒通路 (9 ▲ )の左右両側の蟷螂が、蒸発器本体(5)の 左右両側部において左右交互に顧次連通せられ ることにより、全体として蛇行状の冷災通路(9) が形成されている冷灰。冷蔵犀用蒸発器。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

この免明は、冷凍・冷蔵庫用蒸発器に関する。

従来の技術

従来の冷凍・冷蔵座においては、冷原室と冷・ 蔵室とを冷却する場合、冷凍室を冷却する主族 発器と冷蔵室を冷却する補助蒸発器とを使用し、 てれらの蒸免器を冷災醤通質により連結してい た。しかしながら、このような従来の装置では、 接合箇所が非常に多く、冷様の漏機の危険性が 高く、しから無品数が多いため、その製造が非 常に面倒で手間がからり、製造コストが高くつ いた。また広い取付けスペースを必要とするた め、それだけ冷凍容量および冷蔵容量が狭くな るし、とくに蛇行状に屈曲した冷媒管を備えた 蒸発器では冷災通路の間隔(ピッチ)を決ぐす ることができず、冷却効率が低いという問題が あつた。

### 発明の目的

ての発明の目的は、上記の問題を解決し、冷なで、冷酷 の の 冷 変 と 冷 能 成 を 1 つの 非 常 に コ で か で き 、 従 つ て 非 す る こ と が で き 、 従 つ て な す な な か か か な な な な な が か 非 常 に 少 な く す な る か で を 狭 く で さ る で た な な な が で き て 、 冷 雄 雄 郎 の の た 狭 く が で き て 、 冷 雄 雄 郎 の か た 狭 く が で き て 、 冷 雄 雄 郎 の か た 狭 く が で き る 冷 疎 ・ 冷 越 雄 用 蒸 発 器 を 提 失 し よ う と す る に あ る。

## 免明の構成

この発明は、上紀の目的を選成するため.に、 合変窓に配置せられる上部水平部と、冷蔵室に

上記派免費(4)は、第1図に示すように、冷凍 室(2)と冷蔵室(3)との間の断熱性切壁叩に低敏せ 状態に取り付けられており、蒸発器(4)の冷凍窓 

### 実 施 例

この発明の実施例を、以下図面に基づいて設 朝する。

この明細套において、前後および左右は第1 図を基準とし、前とは第1回の右側、後とは同 左側をいい、また左とは同園図面低粱の表側、 右とは同裏側をいうものとする。

②側の上面に合成樹面製カバー四が嵌せられるとともに、 蒸発器(4)の下方に超受け板口が配置されている。そして冷凍室(2)額の上部水平部(6)に 8つの冷燥通路(9 \* )が設けられているのに対し、冷蔵室(3)餌の下部水平部(7)にはこれより少ない6つの冷燥通路(9 \* )が設けられている。

第2図と第3図に示すように、繁発器本体151の左右前側面に、相互に前後の位置がずれるように長円形のプレート 低込み凹部間が設けられ、各プレート 嵌込み凹部間がでは 2 間の冷 顔通路 (9 1)の 対部が通じている。各プレート 嵌込み凹部間の内側において 蒸発器 本体151に 68 合う冷 低通路 (9 1)の 端部間 志を連結する ための 連 議 費 100 が 穿 たれ、また 各 プレート 仮込み 凹部 133 内に内面にろう材質を備えた アルミニ ウム・ブ

レージング・シートよりなるカバー・ブレート 町が低め込まれ、名カバー・ブレート吗の周録 部内面が凹部場の底面周縁にろう付けされると とによつて、蒸免器(4)に全体として蛇行状の冷 楽通給(9)が形成されている。そして蒸免器本体 (5)の上部水平部(6)の左側面後緯部には冷鉄導入 管明が、下部水平部(7)の左側面後端には冷鉄排 出電研がそれぞれ冷鉄通路(9)の両端部に連なる ように接続されている。

' i

なお、プレート 嵌込み 凹部 四とカバー・プレート 四は、 図示のものは 側面よりみて 長円 形すなわちいわゆる 小 刊形であるが、 これらはその 他 匹方形あるいは 正 万形 等の形状 であつてもよい。 そ プレート 四は アルミニウム 仮より なるものを溶接により 接合してもよい。 また 薫発 露本体 回の 左右 両 側面 に、 これらの全長にほぼ 等し

プレートの関係部内面が凹部間の底面関係部に ろう付けされ、蒸発器(4) に全体として蛇行状の 冷気通路(9) が形成されている。また、蒸発器(4) の上下両側には合成値配製のカバー即と高受け 板凹とが配置されておらず、蒸発器本体間の上 部水平部(6) の上面と下部水平部(7) の下面とがそれでれた原宝(2) と冷蔵室(3) の内部に発出してい る。

ての第2異能例のその他の点は、上記第1実 能例の場合と同様であり、図面において同一の ものには同一の符号を付した。

第6図は、この発明の第3実施例を示すもので、 蒸見器本体(5)の下部水平部(7)の下面に多数の舌状フィンのが切り起こされて並列状に形成せられている。この場合には、舌状フィンのを切り起こして形成した彼に、ブレートUSを蒸発

い及さを有するおっ形のアルミニウム 製鋼板を ろう付けにより 歴史してもよい。 さらにまた、 関り合う冷鉄通路 (9 a) の塩部同志を U 形ベ ンド質で接続する場合もある。また冷鉄通路 ( 9 a) は横断面円形であるが、これはその 他様 円形、 及万形あるいは正方形写の形状であって もよい。

第4図と第5図は、この発明の第2実施例を示すものである。ここで、上記第1実施例の場合と異なる点は、蒸発器本体(5)の左右両側面においてプレート 嵌込み凹部凹内に連通流 00が設けられることなく、カバー・プレート 19 に融合う冷疾通路(9 \*)の機部を連通させるための凹部間が設けられている点にある。そしてこの場合には、プレート 低込み凹部凹内にカバー・プレート 19 の 関係 配が 低め込まれ、各カバー・

器本体的の左右両側面のプレート 氏込み凹部間 に嵌め込んで、溶接により複合すればよい。

第7図は、との発明の第4実施例を示すもので、 添発器本体(5)の下部水平部(7)の下面に多数の帯状フィン型が 蒸発器本体(5)の長さ方向に並列状に致けられている。とれらのフィン型は蒸発器本体(5)の押出成形のさいに一体に形成されたものである。

図 第8 英雄的は、この発明の第5 実施例を示す もので、 無発器本体 (5) の下部水平部 (7) の下面 に 側面よりみて波形のコルゲート・フィン四が設 けられている。この場合には、 ブレート 四 およ びコルゲート・フィン四を共にアルミニウム・ ブレージング・シートでつくり、これらを 蒸発 本体 (5) に組み合わせたのちに、 真空ろう付け 佐により一体に接合すればよい。 なお、この 節

特開昭61-66061(4)

ができ、またフィンの形状も関示のものに取らず、その他菌在の形状を有していてもよい。

発明の効果

5 実施例では、冷凍室辺倒の上部水平部(6)に 8 つの冷災通路(9 a)が設けられているのに対し、冷蔵室辺側の下部水平部(7)には 4 つの冷災通路(9 a)が設けられている。

上記第3~第5 実施例の蒸発器(4) においては、下部水平部(7)の下面にフィンの20~のが設けられているので、冷蔵室(3)における冷却効率がとくにすぐれているものである。

なお、 図示の 蒸発器(4) は 側面 より み て略 コ形であるが、 これに限らず、 蒸発器(4) は 上下両水平部(6) (7) に対して 垂直部(8) が これらの 幅の 中間部に位置 した側面 よりみで 腎工形であってもよい。 また 冷葉通路 (9 \*)の ピッチ は、 冷凍・冷痰 像 (1) の 用途に応じて適宜 変更する ことができるもの であり、 蒸発器(4) にフィンを 取り付けた場合には、その ピッチを目由に変更する こと

コンパクトで、取付けスペースが少なくですみ、 その分冷凍容量および冷蔵容量を増大すること ができる。また複合箇所が非常に少なくかつ部 品数も少なくですむので、蒸発器(4)の関西を非 常に容易かつ安価に行ない得るとともに、冷燥 の頑強の危険性が非常に少ない。さらに冷凝通 路(9 a)のピッチを狭くすることができて、 冷却性能を向上することができるという効果を 奪する。

## 4. 図面の簡単な説明


図面はこの発明の5つの実施例を示すもので、 第1図は第1実施例の使用状態を示す冷凍・冷 酸血の部分断面図、第2図は何部1実施例の茲 発器の拡大斜視図、第3図は第2図ローロ線に 沿う拡大断面図、第4図は第2実施例の使用状 処を示す冷凍・冷壺車の部分断面図、第5図は 第 4 図は V ー V 線に沿う拡大断面図、第 6 図は 第 3 実施例の蒸発器の拡大斜視図、第 7 図は第 4 実施例の蒸発器の拡大斜視図、第 8 図は第 5 実施例の蒸発器の拡大斜視図である。

以上

特許出額人 昭和 T ルミニウム株式会社 代理人 単本 東 之 助政が 1888

4 4 4

## 特開昭61-66061(5)



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.